

Plateau der Deponie Kemna vor der Sanierung



Abdichtung der Westflanke



Abdichtungsarbeiten im zentralen Plateaubereich



Andeckung mit Rekultivierungsboden



Neu angelegtes Amphibienlaichgewässer



Flächenansicht nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten