

Anlage 2



Foto 3 Ausbruchstelle am korrodierten Geländerfuß, gebrochene Betonplatte / Trittstufe



Foto 4 gebrochene und verschobene Betonplatte / Setzstufe