

Dokumentation Befahrung Naturwerksteinfassade Döppersberg, Wuppertal

Befahrung einer Musterfläche an der Natursteinfassade Mall zur Herstellung der Verkehrssicherheit.
Die Arbeiten wurden am 3. und 4. März 2021 durchgeführt.

Exemplarische Fotos:



Foto 2.1 Loses Teilstück



Foto 2.2 Heraushebeln des Teilstücks



Foto 4.1: gelöstes Teilstück



Foto 4.2: Abnahme des gelösten Teilstücks per Hand



Foto 14.1: Gut erkennbar geöffnete Stylolithe



Foto 14.2: Gelöstes Teilstück



Foto 17.4: Abnahme einer Scherbe



Foto 17.6: gleicher Bildbereich nach Entfernung der Scherbe



Foto 18.1: geöffnete Styolithe am linken Rand des Steines



Foto 18.3: Abnahme des gelösten Teilstücks