



Wupperbrücke Ohligsmühle  
 Instandsetzung der Überbauoberfläche  
 Verkehrsführung,  
 Bauzustand 2a

Instandsetzung der nördl. Überbauseite, Gehweg innen

Anlage 9 zum LV