



Wupperbrücke Ohligsmühle
 Instandsetzung der Überbauoberfläche
 Verkehrsführung,
 Bauzustand 2b

Instandsetzung der nördl. Überbauseite, Gehweg außen

Anlage 8 ZUM LV