104.21 Straßenerneuerung und Instandsetzung	Stand:	28.02.2014

Projekt: **Langerfelder Straße**

Bauweise: Deckschichterneuerung (Tiefeinbau)

Kosten (Schätzung): 120.000,-

Fotodokumentation

Übersichtslageplan

Instandsetzung