Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen

Nummer 6 der Förderrichtlinie "Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen" (im Folgenden: FRL)

Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk: Düsseldorf
(in) Kommune: Wuppertal
Antragsteller: Stadt Wuppertal

Werte:	34986361,35	34286325,35	0,00	0,00	34286325,35

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	**Förderbereich nach Nummer**	**Fördertatbestand nach Nummer**	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Anschrift des geschädigten Objektes**	**Kurzerläuterung des entstandenen Schadens**	**Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt**	**voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)**	**davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)**	**davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)**	**Vorsteuerabzug (in EUR)**	**Fördersatz (in Prozent)**	**Eigenanteil (in Euro)**	**beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)**	**Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)**	**Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)**	**sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift**	**Denkmal (ja/nein)**	**Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)**	**Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)**
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
1	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Wege	Nützenberg (42115)	Wegeausspülungen in der Grünanlage	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100	0,00	260.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
2	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Wege	Eskesberg (42115)	Wegeausspülungen in der Grünanlage	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100	0,00	120.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
3	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Wege	Nordpark (42281)	Wegeausspülungen in der Grünanlage	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	117.476,78	117.476,78	0,00	0,00	100	0,00	117.476,78	ja	nein		nein	nein	nein
4	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Wege	Schönebecker Busch (42283)	Wegeausspülungen in der Grünanlage	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100	0,00	260.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
5	6.1.2 a)	6.1.1	Fällung und Ersatzpflanzung Bäume	Schwarzbach (42277)	Wurzelausspülung der Straßenbäume	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100	0,00	45.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
6	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Wege in Kleingartensiedlungen, Beseitigung der Schäden in den meisten Fällen duch die Kleingärtner*innen, Ausgaben größtenteils für Material	Kleingartenverein Hatzfeld- Auf der Brahm (42281), Kleingartenverein Schellenbeck-Nord - Agnes-Miegel-Str. (42281), Kleingartenverein Hatzenbeck - Ravensberger Str. (42117), Kleingartenverein Hoffnung - Zeppelinallee (42217), Kleingartenverein Kothen - Kothener Schulstr. (42285)	Wegauspülungen und Wegeschäden in Kleingartensiedlungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100	0,00	26.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
7	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Wege in der Kleingartenanlage Schellenbeck-Süd in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren (incl. neuer Versickerungsanlage)	Gennebrecker Str. (42279)	Wegeausspülungen und massive Wegeschäden	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100	0,00	160.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
8	6.1.2 a)	6.1.1	Instandsetzung der Natursteinmauer und Wiederherstellung der Wege in der Kleingartenanlage Hohenhagen	Uellendahler Str. (42281)	Weggespülte Natursteinmauer am Bachbett (Mauer dient dem Schutz eines Erschließungsweges), Wegeausspülungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100	0,00	14.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
9	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Wege in der Kleingartenanlage Dorrenberg + Unterer Dorrenberg in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren (incl. Optimierung der Versickerungsanlagen)	August-Bebel-Str. (42109)	Massive Wegeausspülungen und Schäden an den Versickerungsanlagen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	100	0,00	210.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
10	6.1.2 a)	6.1.1	Neubau und Vergrößerung des Speichervermögens einer begrünten Mulde mit unterirdischen, dezentralen Stauräumen in der Kleingartenanlage Mollenkotten um wiederholte Schäden durch Starkregen im unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereich zukünftig deutlich zu reduzieren. Erstellung eines Versickerungsgutachtens.	Eichenhofer Weg 50 (42279)	Schäden auf Privatgrundstücken (größtenteils Gartenflächen) im talwärts an die Kleingartenanlage angrenzenden Siedlungsbereich.	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100	0,00	300.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
11	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Wege und Brückenanlagen in der Kleingartenanlage Hansa, Bachsanierung und Vergrößerung vorhandener Bodenvertiefungen und Senken um eine wiederholte Schädigung des unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereichs zukünftig erheblich zu reduzieren (incl. Gutachten / Machbarkeitsstudie).	Eschenbeeker Str. (42109)	Wegeausspülungen und Brückenschäden in der Kleingartenanlage sowie Schäden auf Privatgrundstücken im angrenzenden Siedlungsbereich.	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.005.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
12	6.1.2 a)	6.4.2 h)	Wiederherstellung von Waldwegen	Kaltenbachtal (42389), Wüstholz (42349), Bruchscheid (42349)	Wegeausspülungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	100	0,00	19.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
13	6.1.2 a)	6.4.2 h)	Neubau von Fußgängerbrücken (Holzkonstruktion) im Wald	Untenrohleder (42211), Morsbachtal (42349), Morsbachtal Aue-Schützenplatz (42349)	Durch Wassermassen und mitgeschwemmte Bestandteile komplett zerstörte und weggeschwemmte Fußgängerbrücken	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100	0,00	65.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
14	6.1.2 a)	6.1.1	Neubau des Damms an der Nöllenhammer-Talsperre (Naturschutzgebiet) in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren.	Nöllenhammer-Talsperre (42349)	Damm durch Wassermassen großflächig gebrochen.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100	0,00	750.000,00	nein	nein		ja	nein	nein
15	6.1.2 a)	6.4.2 h)	Neubau von befahrbaren Brücken (bis 40t - Holzernte, Waldpflege, Rettungsdienst)	Kirschenallee (42349), Küllenhahner Bach (42349)	Durch Wassermassen und mitgeschwemmte Bestandteile zerstörte und zum Teil weggeschwemmte Brücken	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	100	0,00	130.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
16	6.1.2 a)	6.1.1	Instandsetzung	Schwebebahnhof Kluse (42103)	Schäden an Betriebs- und Elektrotechnik im unterirdisch gelegenen Technikraum sowie in und an den Unterfahrten der Aufzüge. Temporäre Maßnahmen für Weiterbetrieb der Haltestelle sowie vollständige Neuplanung der technischen Anlagen durchgeführt.	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.600.000,00	nein	nein		ja	nein	nein
17	6.1.2 a)	6.1.1	Instandsetzung und Inspektionstätigkeit	gesamtes Schwebebahngerüst inkl. Haltestellen: Oberbarmen (Berliner Platz 2, 42277), Werther Brücke (Höhne 110, 42275), Alter Markt (Germarker Ufer 2, 42275), Adlerbrücke (Unterdörnen 46, 42283), Loher Brücke (Loher Str. 28, 42283), Völklinger Straße (Völklinger Str. 4, 42285), Landgericht (Hofkamp 184, 42103), Hauptbahnhof (Alte Freiheit 24a, 42103), Ohligsmühle (Ohligsmühle 10, 42103), Pestalozzistraße (Pestalozzistr. 10, 42117), Westende (Friedrich-Ebert-Str. 225, 42117), Varresbecker Str. (Friedrich-Ebert-Str. 341, 42117)	Schäden am Schwebebahngerüst, in und an diversen untergehängten Technikraumen der Haltestellen über der Wupper, den Leitungsführungen unterhalb der Verteilerbrücken sowie in und an den Unterfahrten der Aufzüge und und an diversen Stützfüssen.	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	2.278.200,00	2.278.200,00	0,00	0,00	100	0,00	2.278.200,00	nein	nein		ja	nein	nein
18	6.1.2 b)	6.1.1	Wiederherstellung des Obergeschosses in der Jugendwohngruppe Vohwinkel	Jugendwohngruppe Vohwinkel Edith-Stein-Str. 22, 42329 Wuppertal	Wassereinbruch durch Dachluke ins OG	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	4.579,00	4.579,00	0,00	0,00	100	0,00	4.579,00	nein	nein		nein	nein	nein

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	**Förderbereich nach Nummer**	**Fördertatbestand nach Nummer**	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Anschrift des geschädigten Objektes**	**Kurzerläuterung des entstandenen Schadens**	**Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt**	**voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)**	**davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)**	**davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)**	**Vorsteuerabzug (in EUR)**	**Fördersatz (in Prozent)**	**Eigenanteil (in Euro)**	**beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)**	**Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)**	**Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)**	**sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift**	**Denkmal (ja/nein)**	**Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)**	**Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)**
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
19	6.1.2 b)	6.1.1	Wiederherstellung der Treppe + des Kellerbereichs in der Diagnostikgruppe Nordstern	Am Friedenshain 28 (42349)	Wassereintritt im Treppenabgang zum Kellerbereich	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	7.679,00	7.679,00	0,00	0,00	100	0,00	7.679,00	nein	nein		nein	nein	nein
20	6.1.2 e)	6.4.2 d)	Ersatzbeschaffung von zerstörten Sockeln und Kunsttransportkisten im Von-der-Heydt-Museum	Burgstr. (42103)	Zerstörung von Sockeln und Kunsttransportkisten durch Wassereinbruch	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100	0,00	12.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
21	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Ersatz von Schulmobiliar und technische Ausstattung	Gesamtschule Barmen (s.a. Nr. 34), Berufskolleg (s.a. Nr. 35), Medienzentrum (42103)	Zerstörung von Schulmobiliar durch Wassereintritt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100	0,00	700.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
22	6.1.2 a)	6.4.2 b)	Wiederherstellung von einem Kupferkabelnetzverteiler	Alter Markt (42275)	Defekt im Kupferkabelnetzverteiler duch Wasser (stand unter Wasser)	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100	0,00	55.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
23	6.1.2 a)	6.4.2 b)	Wiederherstellung von Kabelführungssystemen	B7 entlang der Talache an verschiedenen Stellen	Verunreinigungen der Kabelführungssysteme duch Schlamm	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100	0,00	15.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
24	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederaufbau des Damms am Teich Bruchscheidtal in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren	Bruchscheid (42349)	Durch Wassermassen fast vollständig zerstörter Damm	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100	0,00	150.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
25	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Brücken	Alte Zollbrücke Heckinghausen (42289), Brücke Zillertal (42349), Brücke Allensteiner Str. (42277)	Unterspülungen der Brücken und Schäden an den Fugen und Steinen durch Wassermengen und angeschwemmtes Treibgut	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100	0,00	20.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
26	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Lichtsignalanlage incl. neuer Schächte und Rohrzüge, Verkabelung und oberirdischer Fußwegführung sowie Anmietung einer mobilen Anlage	Loher Str. (LSA 346) (42283)	Lichtsignalanlage durch Wassereinwirkung und dadurch verursachten Kurzschluss zerstört	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100	0,00	250.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
27	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung von Verkehrsflächen, Fahrbahndecken etc.	Beyenburg Furt (Fahrbahn sowie Furt zur Wupper)(42399), Mastweg/Hastener Str. (42349), Beckeraue (42857)	Absackungen, angehobene Fahrbahndecke, beschädigte Zufahrt, Asphaltaussülungen und -abplatzungen durch Wassermassen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100	0,00	150.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
28	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Zugangsrampe zur Brücke	Brücke Zum Bilstein (42399)	Zerstörte Zugangsrampe durch Wassermassen und angeschwemmtes Treibgut	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.463,86	10.463,86	0,00	0,00	100	0,00	10.463,86	nein	nein		nein	nein	nein
29	6.1.2 a)	6.1.1	Neubau der Brücke in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren (u.a. mit mehr Durchflusshöhe)	Brücke Zum Bilstein (42399)	Schäden am Widerlager	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100	0,00	450.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
30	6.1.2 a)	6.1.1	Schadensbeseitigung an Straßen und Wegen (Material)	Schwarzbach (42277), Mählersbeck (42279), Kaltenbacherhammer (42349), Wichenbachstraße (42281), Mastweg (42349), Rutenbecker Weg (42327), Märkische Straße (42281), Am Dönberg (42111), Friedrich-Engels-Allee (42283), Linderhauser Str. (42279), Beckeraue (42857), Friedrich-Engels-Allee (42283), Obere Böhle (42285), Kohlfurth (42349), Mählerbeck (42279), Am Untergraben (42399), Neuenbaumer Weg (42111), Röttgen (42109), Heidter Berg (42289), Ortslage Berg (42349), Hohenstein (42283), Hainholz (42289), Breitenbruch (42349), Saarstraße (42107), Am Untergraben/Beyenburger Furt (42399), Königshöher Weg (42117), Schöllerweg (42327), Vorm Eichholz (42119), Wichenbachstraße (42281), Am Kriegermal (42399), In der Grüne (42399), Schwarzbach (42277), Giradetstraße (42109), Friedrich-Engels-Allee (42285), Schmittenberg (42369),	Schäden an Wegen und Straßen durch Wassermassen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100	0,00	80.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
31	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung der Brücke Prangerskotten incl. Planung (Kosten i.H.v. 103.925,41 € werden zu 50% von Remscheid getragen)	Prangerskotten (Morsbach, 42349), gehört zu 50% zu Remscheid	Schäden an der Brücke im Widerlager-Bereich durch Wassermassen / Unterspülungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	51.962,71	51.926,71	0,00	0,00	100	0,00	51.926,71	nein	nein		nein	nein	nein
32	6.1.2 a)	6.1.1	Neubau der Brücke der Brücke Ulrichskotten incl. Planung (Kosten i.H.v. 800.000 € werden zu 50% von Remscheid getragen)	Ulrichskotten (Morsbach, 42349), gehört zu 50% zu Remscheid	Brücke durch Wassermassen völlig zerstört	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100	0,00	400.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
33	6.1.2 a)	6.1.1	Beseitigung und Sanierung von Hochwasserschäden, insbes. Austausch / Reparatur von haustechnischen Anlagen in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren	Hofaue 51/53 (42103)	Schäden durch Überflutung im Kellerbereich, inkl. Inventar, Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Elektroinstallation, BMA, Aufzugstechnik, Leichtbauwände, Putze etc.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	100	0,00	460.000,00	nein	nein		ja	nein	nein
34	6.1.2 b)	6.1.1	Behebung und Sanierung der Hochwasserschäden in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren, Erneuerung der Bodenbeläge, haustechnischen Anlagen, Einrichtungen; incl. Anmietung von temporären Räumlichkeiten zur Sicherstellung des Schulbetriebs nach § 79 SchulG NRW parallel zur Sanierung	Unterdörnen 1 - Gesamtschule mit Sporthalle (42283)	Schäden in Außenanlage und Gebäude, Böden, Wänden, Haustechnik durch massiven Wassereinbruch in Keller und Erdgeschoss, inkl. Inventar (Naturwissenschaftliche Einrichtungen etc.), Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Elektroinstallation, BMA, Estriche, Parkettböden, Bodenbeläge, Leichtbauwände, Putze, Promatverkleidungen etc.	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	100	0,00	11.650.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
35	6.1.2 b)	6.1.1	Beseitigung und Sanierung von Hochwasserschäden, insbes. an der Haustechnik in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren	Bundesallee 222 - Berufskolleg (42103)	Böden, Putz, Wände beschädigt, Schäden an der Haustechnik durch Wassereinwirkung, Elektroinstallation, BMA defekt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100	0,00	250.000,00	nein	nein		ja	nein	nein
36	6.1.2 e)	6.1.1	Beseitigung von Hochwasserschäden in einer dem Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Art und Weise, um zukünftige Schäden zu vermeiden/minimieren, Wiederherstellung und Sanierung der Bühnentechnik	Kurt-Drees-Str. 4 - Opernhaus (42283)	Schäden im gesamten Gebäude, im besonderen an der Bühnentechnik durch massiven Wassereinbruch, komplette Untermaschinerie inkl. Steuerung zerstört, Lüftungsanlagen, Promatverkleidungen, Wandputz, Isolierungen und nahezu alle Bauteile und Anlagen im Kellerbereich sowie Erdgeschoss beschädigt. Kosten der durch die BKM geförderten Maßnahme in Gesamtkosten enthalten und in den Kosten für die Schadensbeseitigung nicht enthalten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	12.500.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	100	0,00	11.800.000,00	nein	nein		ja	nein	nein
37		6.4.2 e)	Projektsteuerung (ca. 2.800 Std.)				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100	0,00	300.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
												0,00	0,00						
38	6.1.2 a)	6.4.2 d)	Ersatzbeschaffung, Wiederherstellung bzw. Reparatur von verschiedenen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr		Schäden an diversen Ausrüstungsgegenständen und Einsatzmaterialien der Feuerwehr.		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100	0,00	100.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
39	6.1.2 a)	6.4.2 d)	Mietkosten für Leihgeräte	Beyenburg (42399) und Kohlfurth (42349)	Bedingt durch das Unwetter musste die Feuerwehr der Stadt Wuppertal auf Leihgeräte zurückgreifen, um diverse Einsätze erfolgreich tätigen zu können.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
												0,00	0,00						

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
												0,00	0,00					

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
												0,00	0,00					

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
												0,00	0,00					

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
												0,00	0,00					

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	**Förderbereich nach Nummer**	**Fördertatbestand nach Nummer**	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Anschrift des geschädigten Objektes**	**Kurzerläuterung des entstandenen Schadens**	**Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt**	**voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)**	**davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)**	**davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)**	**Vorsteuerabzug (in EUR)**	**Fördersatz (in Prozent)**	**Eigenanteil (in Euro)**	**beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)**	**Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)**	**Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)**	**sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift**	**Denkmal (ja/nein)**	**Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)**	**Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)**
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						
												0,00	0,00						