VZ 283-10
Bestand

S12

Piktogramm neu
Tempo 30-Zone
markieren

S12

VZ 283-20 ergänzen

Piktogramm
Tempo 30-Zone
demarkieren

S12

VZ 283-20 ergänzen

VZ 283-30 entfällt,
VZ 283-10 ergänzen

VZ 283-10 ergänzen

S12

Ehrenberger Straße

VZ 283-20
Bestand

Legende:

- Zufahrten vorhanden
- Begegnungsverkehr möglich
- Mast Bestand
- Mast neu

Abteilung 104.11 Datum:
Anordnungs-Nr.: .....
Die vorbezeichnete Maßnahme wird hiermit gem. § 45 (3) StVO angeordnet.
Ich bitte die Maßnahme nach § 45 (5) StVO zu veranlassen. Wuppertal, ...
Unterschrift

an 104.23
M.d.B. um Rückmeldung des Ausführungsdatums
Wuppertal, den .....

Lageplan **O-3070 / 50**
Ehrenberger Straße

GB 1	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
Ressort 104	Straßen und Verkehr
Abtlg. 104.5	Straßen- und Verkehrsplanung
Bearbeiter:	Friese
Zeichner:	Brüggemann 01.03.2023