Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

| | | |
|---|---|---|
| **Bericht** | Geschäftsbereich | GB 1 Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität |
| | Ressort / Stadtbetrieb | Geschäftsbereichsbüro 100 |
| | Bearbeiter/in<br>Telefon (0202)<br>Fax (0202)<br>E-Mail | Wolfgang Eichner<br>+49 202 563 5451<br>+49 202 563 8049<br>wolfgang.eichner@stadt.wuppertal.de |
| | Datum: | 10.06.2024 |
| | **Drucks.-Nr.:** | **VO/0776/24**<br>öffentlich |

| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
|---|---|---|
| **26.06.2024** | **BV Elberfeld** | **Entgegennahme o. B.** |

**Basketballplatz Nordbahntrasse - Maßnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit**

## Grund der Vorlage

Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern zum Zustand des Basketballplatzes an der Nordbahntrasse (unterhalb der Brücke Briller Straße) und Nachfragen aus der Bezirksvertretung Elberfeld und Elberfeld-West; erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes

## Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird entgegengenommen.

## Einverständnisse

Entfällt.

## Unterschrift

Meyer

## Begründung

In verschiedenen Beschwerdeschreiben wurde der durch Taubenkot verschmutzte Zustand des Basketballplatzes an der Nordbahntrasse unter der Brücke Briller Straße beklagt.

Mit verschiedenen Stellen der Stadt – u. a. dem Sport- und Bäderamt, dem Ressort Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt -, und der Wuppertaler Stadtwerken Netz GmbH sind Gespräche geführt worden.

Im Ergebnis haben die Verwaltung (Ressort Straßen und Verkehr), die Wuppertaler Stadtwerke und der Eigenbetrieb Straßenreinigung folgende Maßnahmen durchgeführt bzw. planen diese aus Gründen des Arbeitsschutzes (starke Verschmutzung von Bauteilen und Leitungen durch Taubenkot, dadurch können Bauwerksprüfungen und Leitungsrevisionen nicht mehr durchgeführt werden):

- In Verbindung mit einer Betoninstandsetzung sollen die Auflagerbänke der Brücke verschlossen werden, so dass sich dort keine Tauben mehr aufhalten können. Die vorgenannten Arbeiten des Ressorts Straßen und Verkehr sollen im Herbst 2024 stattfinden.

- Die unter der Brücke liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen wurden teilweise durch die Wuppertaler Stadtwerke schon mit „Spikes“ versehen, weitere sollen folgen. Dadurch können sich die Tauben nicht mehr auf bzw. an den Leitungen aufhalten.

- Für den Basketballplatz selbst sind darüber hinaus keine weiteren Taubenabwehrmaßnahmen angedacht, da davon auszugehen ist, dass sich die dortige Taubenpopulation durch die o. g. Maßnahmen deutlich reduzieren wird. Lediglich der bislang dort angebrachte provisorische Basketballkorb wird kurzfristig ersetzt.

- Inzwischen hat der Eigenbetrieb Straßenreinigung eine Reinigung des Basketballplatzes durchgeführt., um die Bespielbarkeit sicherzustellen. Eine weitere Grundreinigung wird nach Abschluss der o. g. Arbeiten erfolgen.

**Klimacheck**

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

X neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Der Bericht hat keine Auswirkung auf den Klimaschutz bzw. die Klimafolgenanpassung.

**Kosten und Finanzierung**

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

**Zeitplan**

Siehe Begründung.