

104.22
Uwe Sens

07.03.2024 / 563 5522

Fotodokumentation

Einbautag: 06.06. u. 07.06.2023

Patchmatikverfahren in Teilabschnitten der Straße Rädchen (Ro)



Foto 1: Fahrbahnschäden / geflickte und ausgebrochene Asphaltstellen



Foto 2: Risse / NetZRisse im Asphaltbelag



*Foto 3: Modernes, neuwertiges Patchmatikfahrzeug im Einsatz mit Einhandbedienung
(Anschaffungswert: ca. 500.000 €)*



Foto 4: Aufbringen des Bitumensplittgemisches mittels ferngesteuerter Sprühlanze



Foto 5: Manuelles Nacharbeiten und Verteilen mittels Schieber



Foto 6: Andrücken der letzten Splittschicht durch am Fahrzeug angebrachten Radwalzen



Foto 7: Ergebnis nach der Sanierung: erhöhtes Splittaufkommen

Situation nach einem Monat (06.07.23)



Foto 8: Leichte, farbliche Unterschiede im Asphalt erkennbar



Foto 9: Zum Teil deutliche Farbunterschiede erkennbar

Situation nach fünf Monaten (07.11.23)



Foto 10: Risse im Belag zeigen sich in sanierten Bereichen



Foto 11: Es zeigen sich Verdrückungen / Unebenheiten in sanierten Bereichen

Situation nach neun Monaten (06.03.24)



Foto 12: Risse sind deutlich zu erkennen



Foto 13: Material- und Kornverlust sind auffällig

Uwe Sens