

91108

12 Rankgitter zur Begrünung

Steilhang verfestigen


neue Stahlbeton-Winkelstützwand mit Geländer 019

Bruchsteinmauer ausbessern
und verfugen

KLUSER HÖHE

Gemarkung Elberfeld

Flur 171



43