

Bericht	Geschäftsbereich	Geodaten und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Anja Süther 563 6714 563 4725 Anja.suether@stadt.wuppertal.de
	Datum:	24.01.2008
	Drucks.-Nr.:	VO/0072/08 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
13.02.2008	Bezirksvertretung Cronenberg	Entgegennahme o. B.
Verkehrssituation Am Ehrenmal		

Grund der Vorlage

Prüfauftrag aus der Sitzung vom 07.11.07 TOP 7.5

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Bronold

Begründung

Nach Aufbringen der neuen Fahrbahndecke wird das zu hohe Geschwindigkeitsverhalten bemängelt und angeregt, eine weitere Bodenschwelle in Höhe des Spielplatzes/Altenheimes aufzubringen. Zur Überprüfung des tatsächlichen Geschwindigkeitsverhaltens wurde zunächst eine verdeckte Messung durchgeführt. Die Straße Am Ehrenmal befindet sich innerhalb einer Tempo-30-Zone. Wie aus der in der Anlage beigefügten Tabelle und dem Diagramm erkennbar, fahren lediglich 3,1 % von 7415 gemessenen Fahrzeuge Geschwindigkeiten, die im repressiven Bereich liegen. Das Team „Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit“ unter Beteiligung der Kreispolizeibehörde, dem Stadtbetrieb Schulen, der Verkehrsplanung und -steuerung, dem Beauftragten für den nicht-motorisierten Verkehr und der Verkehrslenkung sieht keine Notwendigkeit verkehrsberuhigend einzugreifen. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich keine Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern. Die Sichtverhältnisse sind gut.

Kosten und Finanzierung
entfällt

Zeitplan
entfällt

Anlagen
1. Diagramm
2. Tabelle
3. Luftbild
4. Foto