



Legende

- RKB 26 Rammkernbohrung (Januar 1992)
- RKS 4 Rammkernsondierung (Juli 1994)
- RKS 101 Rammkernsondierung (Sanierungsuntersuchung)
- KRB 1-KRB 6 Kleinrammbohrungen 2001
- B 2 5" Grundwassermessstelle
- GWM 17 2" Grundwassermessstelle
- (GWM 14) Messstelle verschollen
- S 1-S 3 Erkundungsschürfe 19.09.2002
- S 4-S 7 Erkundungsschürfe 17.12.2002
- Cyanidbelastung bis ca. 4 m Tiefe
- vermutlicher Aushubbereich

Maßnahme Ehemaliges Gaswerk Mohrenstraße in Wuppertal 2. Sanierungsabschnitt		 HYDR.O. GEOLOGEN UND INGENIEURE Sigmundstraße 10-12 52070 Aachen Tel.: 0241/60 90 20
Titel Lageplan-Cyanidbelastung an GWM 21 Stand 17.12.2002; Ergänzung 10.03.2010 <small>..\\Projekte\\09090\\Plaene\\CAD\\Cyan_100310.dwg</small>		
Auftraggeber Stadt Wuppertal Ressort Umwelt, Grünflächen und Forsten		
bearbeitet/geprüft Dr. R. Nierhoff	gezeichnet P. Pietruschka	Projekt-Nr. 09090
Datum 10.03.2010	Maßstab 1:250	Anlage 1