

Laut Fachverwaltung – Ressort 103.1, Grünflächen und Forsten – kann der Fallschutzbelag im Bereich der derzeit demontierten Schaukeln nur komplett erneuert werden, da dieser sich großflächig vom Untergrund gelöst hat. Die Kosten hierfür werden auf mindestens 13.000,- € beziffert.

Die ganzseitige Absperrung mit Bauzäunen soll insbesondere Kinder von der Benutzung bzw. Begehung des schadhaften Belages mit möglichen Verletzungen über Stolperfallen abhalten.

Die alleinige Reparatur des Fallschutzbelages erscheint aus Sicht von R. 103.1 unwirtschaftlich.

Es wird der Vorschlag an die BV Langerfeld-Beyenburg herangetragen, den Platz zunächst zu vermessen, um eine Arbeitsgrundlage für eine Entwurfsplanung zu bekommen. Die Ergebnisse sollen dann in eine Gesamtplanung einfließen.

Nach Zustimmung durch die BV könnte der Platz dann über Bauabschnitte zu unterschiedlichen Zeiten erneuert werden.

Saurin