

Sitzung der BV Elberfeld v. 25.11.2020 - VO /0764/20 (Randsteine Wülfrather Str.)

Antwort der Verwaltung vom 14.12.2020:

Die Randsteine in der Wülfrather Straße (südl. Seite) besitzen leider nicht die Auftrittshöhe, die sie normalerweise haben müssten.

Diese Situation haben wir vielfach in Wuppertal. Man erkennt deutlich die alten Naturbordsteine welche meist im Zuge alter Pflasterstraßen verlegt worden sind.

Daher kann man auch hier davon ausgehen, dass sich unter der Asphaltenschicht der Fahrbahn eine alte Pflasterstraße befindet und in der Vergangenheit aus fahrdynamischen Gesichtspunkten asphaltiert worden ist.

Dies lässt sich nur durch Bohrkernentnahmen sicher verifizieren.

Eine Anhebung der Bordanlage ist aufgrund der Zufahren und Hauseingänge im Hinblick auf die Entwässerung oft schwierig.

Auch eine Absenkung der Fahrbahn wäre bautechnisch nicht ohne weiteres möglich aber vor allem sehr kostenintensiv.

Wir werden im Zuge von parallel laufenden Untersuchungen die Straße mit prüfen lassen, um hier den Altbestand besser einschätzen und eine sichere Vorhersage für eine mögliche bauliche Umsetzung machen zu können.

Um die verkehrlichen Gesichtspunkte haben sich die Kollegen von der Verkehrsabteilung (104.1) gewidmet, wie sie dem Schriftverkehr entnehmen können.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Uwe Sens

--



STADT WUPPERTAL

Straßen und Verkehr

104.22 - Erhaltungsmanagement und Koordinierung