


**CDU** - Fraktion  
Bezirksvertretung Cronenberg



CDU Fraktion - Unterdahler Hang 12 - 42349 Wuppertal

Bezirksvertretung Cronenberg  
Rathausplatz  
42349 Wuppertal



Unterdahler Hang 12  
42349 Wuppertal  
Gerd Weisbeck  
Fraktionsvorsitzender  
Stadtparkasse Wuppertal  
Konto Nr. 213 561  
BLZ 330 500 00  
☎ ( 0202 ) 40 05 62  
Fax: ( 0202 ) 9799057  
Funktelefon: 0177 / 5240752  
E-Mail: [geweis@gmx.com](mailto:geweis@gmx.com)

Ihr Zeichen

Unser Zeichen  
wk

Datum  
19. Oktober 2006

**Antrag**

Wiederherstellung des: Robert-Lütters-Weg von der Einmündung aus in Richtung Kuchhausen, linke Straßenseite u.a. vor den Hausnummern 28/29

Die Bezirksvertretung möge beschließen: Der zurzeit in Bau befindliche Teil des Robert-Lütters-Weges wird in dem im Betreff näher bezeichnenden Teil in angemessener Form neu gestaltet. Die derzeitige Lösung einer wasserdurchlässigen Oberfläche ist optisch äußerst unbefriedigend und nach unserer Auffassung auch gefährlich und soll beseitigt werden. Stattdessen sollten die ursprüngliche Form und Breite der Straße in diesem Abschnitt wieder hergestellt werden.

Der jetzt grob geschotterte Teil der Straße, der noch nicht fertig gestellt ist, wird ggf. mittels Bordstein als Gehweg gestaltet oder aber durch Bepflanzung optisch von der Fahrbahn abgetrennt.

*Wir schlagen einen kurzfristigen Ortstermin mit den beteiligten Ämtern vor, zu dem auch die unmittelbar betroffenen Anlieger hinzugezogen werden sollen.*

**Begründung**

Die von den WSW für den Kanalbau abgetragene Böschung ist durch eine schlecht und grob geschotterte, zur Fahrbahn ebene Fläche abgelöst worden. Ferner wird an dieser unübersichtlichen Stelle der Verkehr durch die neu geschaffene Aufweitung beschleunigt. Das widerspricht ganz erheblich dem Charakter dieser innerörtlichen Straße, die sich nach wenigen Metern in Richtung Kuchhausen drastisch verengt. Zudem kommen auf die Stadt Regressansprüche zu, da die Oberfläche durch Befahrung bereits so stark beschädigt wurde, dass die Kanaldeckel weit herausragen. Wenn dort Pkws, vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen oder Schnee, herfahren, sind schwere Beschädigungen am Fahrzeugunterboden nicht ausgeschlossen. Schließlich sei angemerkt, dass an dieser exponierten Stelle der Zufahrt nach Cronenberg eine Buckelpiste dieser Art optisch nicht angemessen ist.

Mit freundlichen Grüßen

- G. Weisbeck -