



**Fraktion in der Bezirksvertretung
Vohwinkel**

Herrn Bezirksvorsteher
Hans-Georg Heldmann

Moritz Iseke

Hahnenfurth 5 D - 42327 Wuppertal
Telefon: 0 20 58 / 8 91-200
Telefax: 0 20 58 / 8 91-201
E-Mail: M.Iseke@oetelshofen.de

Datum: 30.08.2007

Antrag

Drucks.Nr.:

Zur Sitzung am
12.09.2007


Gremium
Bezirksvertretung Vohwinkel 

Antrag:

Die Verwaltung wird gebeten, folgende Kleinreparaturmaßnahmen durchzuführen:

1. Einpassungsarbeiten Kanaldeckel Kreuzung Ehrenhain / Dasnöckel
2. Straßenausbesserungsarbeiten Kreuzungsbereich Kaiserplatz
3. Stolperkantenentfernung oberste Stufe Treppe P + R – Parkplatz
4. Kanaldeckelbefestigung Hahnenfurth
5. Straßenausbesserungsmaßnahmen Schöllerweg

Begründung:

Nr.	Lage	Beschreibung
1	Kreuzung Ehrenhain / Dasnöckel 	Im Kreuzungsbereich befinden sich 2 Kanaldeckel die nur unzureichend an die Straßenoberfläche angepasst sind. Dadurch stehen sie teilweise über dem Straßenniveau. Entweder wurden seinerzeit die Maßnahmen nicht zu Ende oder nur unzureichend ausgeführt.
2	3 verschiedene Teilbereiche im Bereich Kaiserplatz.	Mindestens 1 ganz besonders ausbesserungswürdiger Teilbereich in Richtung Schwebbahnstation, da hier bereits das Kopfplaster in Erscheinung tritt. Diese Maßnahme könnte evtl. in Verbindung mit der nächtlichen Straßensperrung in Folge des Schwebbahnnumbaus erfolgen. Ausmaße jeweils ca. 1 – 2 m ²

<p>3</p>	<p>Oberste Treppenstufe des Abgangs vom P+R bzw. Akzentparkplatzes zum Lienhardplatz</p> 	<p>Da unmittelbar vor der obersten Treppenstufe das Pflaster abgesackt ist, hat sich eine nicht unerhebliche Stolperkante ergeben, die insbesondere für ältere Mitbürger ein Risiko darstellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieser Treppenabgang stark frequentiert wird.</p>
<p>4</p>	<p>Kanaldeckel in der Ortschaft Hahnenfurth, Kreuzungsbereich Hahnenfurth / Schöllerweg und weitere ca. 50 m in Richtung Wuppertal</p>	<p>Im Zuge der Neubaumaßnahmen Niederschlagsentwässerung Hahnenfurth wurden ca. 10 neue Gusskanaldeckel verlegt. Die meisten befinden sich im Spurbereich von Fahrzeugen. Ein Großteil der Kanaldeckel scheppert beim Überfahren. Vielleicht kann durch eine Befestigung hier Abhilfe geschaffen werden. Ältere, bereits vorhandene Kanaldeckel weisen dieses Phänomen nicht auf.</p>
<p>5</p>		<p>In der Ortschaft Schöller, gegenüber dem Pfarrhaus befindet sich ein ca. 15 m langes Straßenteilstück, welches über nahezu 50% der Straßenbreite desolat ist. Da in dieser ländlichen Gegend unter anderem starker landwirtschaftlicher Verkehr ist, der witterungsbedingt auch nachts stattfindet, ergeben sich deutliche Lärmbelästigungen der Anwohner.</p>

Die genannten Maßnahmen sind i.w. mit geringem Aufwand herzustellen, sodass wir, auch wenn es sich nicht bei allen unmittelbar um Sicherheitsgefährdungen handelt, um deren Umsetzung bitten.

Mit freundlichen Grüßen

Moritz Iseke
Fraktionsvorsitzender 