

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Geodaten und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Anja Süther 563 6714 563 4725 Anja.suether@stadt.wuppertal.de
	Datum:	24.01.2008
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0072/08</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>13.02.2008</b>	<b>Bezirksvertretung Cronenberg</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Verkehrssituation Am Ehrenmal</b>		

### Grund der Vorlage

Prüfauftrag aus der Sitzung vom 07.11.07 TOP 7.5

### Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

### Einverständnisse

entfällt

### Unterschrift

Bronold

### Begründung

Nach Aufbringen der neuen Fahrbahndecke wird das zu hohe Geschwindigkeitsverhalten bemängelt und angeregt, eine weitere Bodenschwelle in Höhe des Spielplatzes/Altenheimes aufzubringen. Zur Überprüfung des tatsächlichen Geschwindigkeitsverhaltens wurde zunächst eine verdeckte Messung durchgeführt. Die Straße Am Ehrenmal befindet sich innerhalb einer Tempo-30-Zone. Wie aus der in der Anlage beigefügten Tabelle und dem Diagramm erkennbar, fahren lediglich 3,1 % von 7415 gemessenen Fahrzeuge Geschwindigkeiten, die im repressiven Bereich liegen. Das Team „Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit“ unter Beteiligung der Kreispolizeibehörde, dem Stadtbetrieb Schulen, der Verkehrsplanung und -steuerung, dem Beauftragten für den nicht-motorisierten Verkehr und der Verkehrslenkung sieht keine Notwendigkeit verkehrsberuhigend einzugreifen. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich keine Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern. Die Sichtverhältnisse sind gut.

**Kosten und Finanzierung**  
entfällt

**Zeitplan**  
entfällt

**Anlagen**  
1. Diagramm  
2. Tabelle  
3. Luftbild  
4. Foto