



**Legende:**

- 135,63      **Aushubtiefe in mNN**
- **Baugrubenverbau**
- ~                      **Grenze Betriebsgelände**

Nr.	Änderung oder Ergänzung	Datum	Name

<b>Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH</b>					
Ballenpfad 18		53332 Bornheim		Tel.: 02227/900283	
<b>AUFTRAGGEBER</b>	<b>AAV Atlastensanierungs- und Atlastenaufbereitungsverband</b> Werksstraße 15      45527 Hattingen				
<b>PROJEKT</b>	Sanierungsuntersuchung Firma Baaske			Bearb. - Nr.: <b>06.068</b>	
<b>TITEL</b>	Lageplan Abtrag Sanierungszone 1			Anlage - Nr.: <b>11.1</b>	
<b>Sachbearbeiter</b>	gezeichnet	geprüft	Bornheim, den	Maßstab d. Länge	Maßstab d. Höhe
<b>Obemosterer</b>	Bünter	Obemosterer	23.04.2008	1:500	-