



www.cdu-fraktion-wuppertal.de
Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

An den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses
Hr. Stv. Andreas Weigel
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal

Es informiert Sie Beate Benten
Anschrift Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal
Telefon (0202) 563 4052
Fax (0202) 563 5223
E-Mail beate.benten@cdu-fraktion-wuppertal.de
Datum 06.08.2013
Drucks. Nr. VO/0692/13
öffentlich

Antrag

Zur Sitzung am
11.09.2013

Gremium
Ausschuss für Verkehr

Prüfung des Fahrbahnzustandes der Wittener Straße

Sehr geehrter Herr Weigel,

die CDU-Fraktion beantragt, den Straßenzustand der Wittener Straße, insbesondere zwischen den Straßen Kattenbreucken und Uhlenbruch, objektiv durch eine umfassende Prüfung beurteilen zu lassen.

Begründung:

Unseres Erachtens befindet sich die Straße im Bereich der Fa. Coroplast/ Einmündung Uhlenbruch in einem **verkehrsunsicheren** Zustand. Die CDU-Fraktion in der BV Oberbarmen beklagt seit Jahren diese gefährliche Situation.

Aus den Antworten der Verwaltung geht immer wieder hervor, dass sich die Straße in einem „normalen“ Zustand befände. Tatsächlich bedeuten aber Straßenaufbrüche, abgesackte Gas- und Wasserabschlusskappen bzw. Buckel auf den Hausanschlussgräben erhebliche Gefahrenstellen, insbesondere für Zweiradfahrer. Vorhandene Spurrillen erfordern von Zweiradfahrern, dass sie fast in der Mitte der Fahrspur fahren müssen, um die Straße gefahrlos passieren zu können. In Höhe der Fa. Coroplast ist die Fahrbahn zum Bordstein hin deutlich abgesackt. In Fahrtrichtung Norden in Höhe der Einmündung Uhlenbruch befindet sich eine regelrechte Senke, die offensichtlich durch den massiven Schwerlastverkehr des Asphaltmischwerkes verursacht wurde. Auch dies stellt eine Gefahrenstelle dar.

Zur objektiven Beurteilung eines Straßenzustandes ist unseres Wissens die Messung mit einer 4 m Messlatte technischer Standard. Wir bitten diese Messungen vorzunehmen. Für einen Ortstermin stehen wir gerne zur Verfügung.

Auf der Hatzfelder Straße ist seit geraumer Zeit eine Tempo 30-Strecke eingerichtet. Die Wittener Straße befindet sich, besonders im beschriebenen Bereich, in deutlich schlechterem Zustand. Falls keine andere Möglichkeit besteht, müsste man auch hier über eine Geschwindigkeitsbegrenzung nachdenken und durch geeignete Beschilderung auf die Gefahren für Zweiradfahrer hinweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Kurt-Joachim Wolfgang
Sprecher der CDU-Fraktion

Heinrich Bieringer
Mitglied des Verkehrsausschusses