

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen                      |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen              |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2009 / 10                             |
| 4 | Auslichtungsarbeiten   |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

- SCH - Schule  
 KSP - Kinderspielplatz  
 Kita - Kindertagesstätte  
 Stbg - Straßenbegleitgrün  
 APH - Altenpflegeheim  
 GA - Grünanlage  
 KLG - Kleingartenanlage

**Stadtbezirk Langerfeld - Beyenburg**

Standort	Stk.	Baumart	Stammumfang	Höhe	Bemerkungen	Art
Langerfelder Str. 90	1	Kastanie	187 cm	18 m	Pilzbefall / Stockfäule / Stammschaden / mangelnde Standsicherheit	1
KSP Eschensiepen	2	Ahorn	200 cm	25 m	bruchgefährdet / Kronenbruch	2
KSP Paul - Gerhardt - Str.	1	Eberesche (2 stämmig)	160 cm	10 m	bruchgefährdet	2
KSP Lippestr. / Württembergstr.	1	Kastanie	190 cm	15 m	bruchgefährdet	2
KSP Sonnenstr.	1	Hainbuche	160 cm	15 m	zu dichter Stand	2
KSP in der Fleute	1	Linde	140 cm	25 m	Wipfeldürre	2
KSP in der Fleute	1	Eberesche	140 cm	15 m	Rindenschaden	2
KSP Klippe	1	Esche (2 stämmig)	170 cm	15 m	bruchgefährdet	2
KSP Laaken	1	Weide	160 cm	15 m	Schräglage	2
Stbg Dahler Str.	1	Ahorn (2 stämmig)	140 cm	15 m	bruchgefährdet	2
<b>Auslichtungsarbeiten</b>						
KSP Dellbusch Immenweg					10%	4
KSP Stahlsberg Spielweg					10%	4
Stbg Nächstebrecker Str. / Lindehauser Str.					10%	4
Stbg Gennebrecker Str.					10%	4
Stbg Rauental / Langerfelder Str. / Klippe					10%	4
Stbg Kohenstr. / Nächstebrecker Str.					10%	4