


Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße



Abteilung 104.3 - Straßenverkehrstechnik

Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße




Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße




Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße




Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße



Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße



Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße



Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße



Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße

Auswertung der Rotlichtverstöße


➤ Zeitraum Oktober 2016 bis März 2017

Zeitraum	Durchfahrten	geahndete Verstöße	geahndete Verstöße
(Datum)	(Anzahl)	(Anzahl)	(% der Durchfahrten)
06.10.16 - 02.11.16	158.588	146	0,092
02.11.16 - 07.12.16	152.468	110	0,072
07.12.16 - 04.01.17	338.867	101	0,030
04.01.17 - 02.02.17	195.568	67	0,034
02.02.17 - 06.03.17	218.893	87	0,040

Ampelanlage Südstraße / Viehhofstraße

Auswertung der Rotlichtverstöße

Zeitraum Oktober 2016 bis März 2017



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Abteilung 104.3 - Straßenverkehrstechnik