




Einsatzmöglichkeiten von thermografischen Aufnahmen




Fassade Schulzentrum Ost






Fassade Schulzentrum Ost auf 0-5,5°C kalibriert






Fassade Schulzentrum Ost auf 0-8,5°C kalibriert





WDVS Dübel...






...und der mögliche Effekt





Detektion von Heizleitungen im Estrich






Kurt-Schuhmacher Straße






Thermografieaufnahme zur Detektion von Ankern





Grundschultyp Wuppertal vermeintlich gleich





Thermografieaufnahme nach der Sanierung





Ausführung von Dämmarbeiten





Auffinden von Konstruktionsdetails






Engelshaus – Bausubstanz im Denkmal






Engelshaus Nordgiebel - Innenaufnahme






Engelshaus Nordgiebel - Innenaufnahme






Engelshaus – Auffälligkeit oder Artefakt?






Ungleichmäßiges Temperaturempfinden begründet?






Funktion der Heizflächen





Funktionstest von Heizflächen





Energetischer Zustand der Gebäudehülle

