

Südliche Seite

- ab Einmündung Augustastraße -



→ Hauseingangsproblematik



- kurz vor der Einmündung Kronprinzenallee -



Nördliche Seite

– ab Einmündung Augustastraße –



→ 3,50 Meter breiter Gehweg – mit Pflastermarkierung



– kurz vor der Einmündung Kronprinzenallee –

→ unbefestigter Gehweg



