

Bezirk Barmen 5		Hinweis: gelistet werden Bäume erst ab 120cm Stammumfang (StU) = 38cm Stamm-Durchmesser					
Abkürzungen Standort	KSP - Kinderspielplatz	SCH - Schule				1 Fällung Straßenbaum (104)	Art der Maßnahme
	ÖG - öffentliches Gebäude / GMW	APH - Altenpflegeheim				2 Fällung für Dritte (GMW, APH, KiJu, 208)	
	TfK - Tageseinrichtung für Kinder	KSP - Kinderspielplatz				3 Fällung eigene Fläche (103)	
	FH/ EFH/ JFH - Ehren-/ jüd./ Friedhof	APH - Altenpflegeheim				4 Kappung/ Kopfbaum	
	KiJu - Kinder- und Jugendwohngruppen	KLG - Kleingartenanlage				5 Auslichtung	
	SBG - Straßenbegleitgrün/ Straßenbaum	GA - Grünanlage				6 Durchforsten (103.4 Forst)	
Abk.	Standort-Bezeichnung	Stk.	Baumart	StU (cm)	Höhe (m)	Bemerkungen/ Schadsymptom	Art
GA	Hardtanlage, Nähe ehem. Verkehrsgaten	1	Prunus	130	12	trocken	3
GA	Hardtanlage, Oberhalb ehem. Verkehrsgarten	1	Buche	180	30	Brandkrustenpilz	3
GA	Hardtanlage, Oberhalb ehem. Verkehrsgarten	1	Buche	180	30	Brandkrustenpilz	3
GA	Hardtanlage, Oberhalb ehem. Verkehrsgarten	1	Buche	180	30	Brandkrustenpilz	3
GA	Friedrich-Engels-Garten	1	Kastanie	310	30	Faulstelle, Pilzbefall, Bruchgefahr	3
GA	Lüdorfstr.	1	Buche	290	35	Pilzbefall, Bruchgefahr	3
GA	Lüdorfstr.	1	Buche	200	35	Krone 30% abgestorben, Bruchgefahr	3
GA	Tente	1	Kirsche, mehrstämmig	150+145	25	Rindenschäden, 40% abgestorben, Bruchgefahr	3
GA	Hohenstein	1	Kirsche	160	20	starker Überhang zum Nachbar, Bruchgefahr	3
GA	Oberbergische Str.	1	Ahorn	190	35	Stammschaden, 50% abgestorben, Bruchgefahr	3
GA	Oberbergische Str.	1	Ahorn	210	20	starker Kronenbruch, Bruchgefahr	3
GA	Oberbergische Str.	1	Ahorn	130	25	starker Kronenbruch, Bruchgefahr	3
GA	Fischertal	1	Ahorn, mehrstämmig	165+185	30	schlechter Allgemeinzustand, Krone z.T. abgestorben, abgängig	3
GA	Fischertal	1	Kirsche, mehrstämmig	140+150	35	schlechter allgemeiner Zustand, Krone z.T. abgestorben, abgängig	3
GA	Fischertal	1	Esche	155	30	Krone 40% abgestorben, Bruchgefahr	3
GA	Fischertal	1	Esche	200	32	Eschentriebsterben, Bruchgefahr	3
GA	Nordpark	1	Buche, Zwiesel	120+140+150	25	Pilzbefall, Bruchgefahr	3
GA	Nordpark	1	Kirsche	205	30	Wurzelschäden, Wurzelteller bereits angehoben, Bruchgefahr	3
GA	Nordpark	1	Ahorn	250	30	Pilzbefall, Kroneabgestorben, Bruchgefahr	3
GA	Nordpark	1	Ahorn	190	30	Wurzelschäden, Wurzelteller bereits angehoben, Bruchgefahr	3
GA	Nordpark	1	Buche	305	30	Pilzbefall, abgestorben!	3
GA	Hohenstein					Auslichtungsarbeiten 20%	5
GA	Nordpark					Auslichtungsarbeiten 20%	5

Bezirk Barmen 5			Hinweis: gelistet werden Bäume erst ab 120cm Stammumfang (StU) = 38cm Stamm-Durchmesser					
Abkürzungen Standort	KSP - Kinderspielplatz	SCH - Schule				1 Fällung Straßenbaum (104) 2 Fällung für Dritte (GMW, APH, KiJu, 208) 3 Fällung eigene Fläche (103) 4 Kappung/ Kopfbaum 5 Auslichtung 6 Durchforsten (103.4 Forst)		Art der Maßnahme
	ÖG - öffentliches Gebäude / GMW	APH - Altenpflegeheim						
	TfK - Tageseinrichtung für Kinder	KSP - Kinderspielplatz						
	FH/ EFH/ JFH - Ehren-/ jüd./ Friedhof	APH - Altenpflegeheim						
	KiJu - Kinder- und Jugendwohngruppen	KLG - Kleingartenanlage						
	SBG - Straßenbegleitgrün/ Straßenbaum	GA - Grünanlage						
Abk.	Standort-Bezeichnung	Stk.	Baumart	StU (cm)	Höhe (m)	Bemerkungen/ Schadsymptom	Art	
GA	Oberbergische Str.(Wasserbehälter)					Auslichtungsarbeiten 20%	5	
KSP	Große Hakenstr.	1	Birke	185	15	Kronenschäden,abgängig	2	
KSP	Schliemannweg	1	Buche	280	36	Rindenschaden, Pilzbefall, Bruchgefahr	2	
KSP	Schliemannweg	1	Esche	135	25	Faulstellen, Bruchgefahr	2	
KSP	An der Lehmbeck					Auslichtungsarbeiten 20%	5	
SCH	Burgunder Str.	1	Kirsche	150	15	Wurzelschäden, Wurzelteller bereits angehoben, Bruchgefahr	2	
SCH	Burgunder Str.	1	Kirsche	140	15	Wurzelschäden, Wurzelteller bereits angehoben, Bruchgefahr	2	
SCH	Schluchtstr. 30-34	1	Erle	160	20	schlechter Allgemeinzustand, abgängig	2	
SCH	Schützenstr. 101	1	Kastanie	300	10	Ausfluß, Kronenbruch, Bruchgefahr	2	
SCH	Eichenstr.57-59	1	Ahorn	220	15	Krone 1/2 abgestorben, Bruchgefahr	2	
SCH	Marper Schulweg 6	1	Esche, mehrstämmig	100+110+ 140	26	Eschentriebsterben, Bruchgefahr	2	
SCH	Marper Schulweg 6	1	Ahorn	175	12	Stammschaden, Pilzbefall, abgängig	2	
ÖG	Alfredstr.33					Auslichtungsarbeiten 20%	5	
KLG	Kothen	1	Kastanie	220	25	Stammschäden, Risse	3	
KLG	Riescheid-Mitte	1	Esche	120	16	Triebspitzensterben, Totholz	3	
KLG	Riescheid-Mitte	1	Erle	130	18	Abgängig, Totholz	3	
KLG	Kothener Wald		Auslichtung 30 %		15-25	Todholz, zu dichter Bestand, abgängig	5	
KLG	Springen	1	Weide, dreistämmig	100+120+150	20	Morschungen, Totholz	3	
KLG	Hatzfeld	1	Eiche	160	24	Totholz abgängig	3	
KLG	Hatzfeld	1	Buche Doppelstamm	120 +120	22	Stammschäden Standfestigkeit gefährdet	3	
KLG	Eyernergraben	1	Buche	320	24	Abgängig	3	
KLG	Kleingartenanlage Hohenhagen	2	Buchen	255; 255	35	abgestorben, abgängig, Rindenschäden	3	