

Auflistung der nach Baumschutzsatzung relevanten Bäume

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Kemmannstraße

Nummer	Name, Bezeichnung	Stammumfang im m	Kronen-durchmesser in m	Foto Nr.	Grund
1	Eiche	1,5	10	1	Steht im Bereich der Zufahrt
2	Eiche	1	8	2	Schiefstand, steht im Bereich der Zufahrt
3	Eiche, Doppelstamm	1,15 / 0,7	6-8	2	Steht im Bereich der Zufahrt
4	Pflaume	120	4	3	Barrierefreiheit, Böschungsbereich
5	Birke	130	6-8	3 (hi. li.)	Barrierefreiheit, Böschungsbereich



Foto 1



Foto 2



Foto 3