Bundesstraße B7

Stromkabel vorlaufend erkunden und bei Bedarf sichern / umlegen

temporäre Nutzung für Bohrpfahlarbeiten (Geh-/Radweg mit Umleitung entlang Wupperufer)

Geh-/Radweg erhalten

Baumschutz (Bauzaun)

Dichtblock

Dichtbrille

Abgrenzung Arbeitsfläche

Pressgrube
Baugrube Staubauwerk

Stromaggregat

Dieselkompressor

Druckluftaggregat

Material
Tunnelversorgung

Zufahrt Parkplatz

Baustraße

Werkzeug-container

Materiallager

Bodenlager

Seilbagger

Rohrlager

Ausfahrt Parkplatz

Baufeld mit Bauzaun umfrieden

Böschung

Baumschutz (Bauzaun)

Bäume erhalten

prov. Geh-/Radweg

Wupper

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 150 151 152 153 414 415

3x120/70 CU

3x120/70/25 CU

3x150/150 AL

63 PE 100

D 355,6x5,6 ST XA
KD 219,1x6,3 ST XA
KS 139,7x4 ST XA

Quellenangabe (Luftbild):
Land NRW (2021)
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0
(www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

pecher
Dr. Pecher AG · Klinkerweg 5 · 40699 Erkrath

Anhang 4.3

Detaillageplan 1:200

Mögliche Baustelleneinrichtung
und Verkehrsführung
sowie Rodungsumfang

Pressgrube "St.-Etienne-Ufer"

Planung Verlängerung Entlastungssammler Wupper

Erforderliche Rodungen am Baugrubenstandort

Standort Lage	Art der Baugrube	Rodungs-zeitraum Winter	Detailplan Anhang	Gehölz Nr.	Gehölz Nr.	Gehölz Art	Gehölz Umfang
				städtisch			
Alter Markt	Bergegrube	2022/23	4.1	keine Rodung	keine Rodung	-	-
Lindenstraße	abgeteufter Schacht	2022/23	4.2	nur Gebüsch	nur Gebüsch	-	-
St.-Etienne-Ufer	Pressgrube	2022/23	4.3	81415/27	101	Gleditschiee, *Gleditsia triacanthos*	125
				81415/25	102	Steinesche, *Fraxinus excelsior*	100, 76,110
				81415/23	103	Hainbuche, *Carpinus betulus*	94
				81415/21	104	Weißbirke, *Betula pendula*	125
				81415/19	105	Roteiche, *Quercus rubra*	170
				81415/41	106	Feldahorn , *Acer campestre 'Elsrijk'*	100
				81415/43	107	Spitzahorn, *Acer platanoides*	170
				81415/	108	Säulen-Stiel-Eiche, *Quercus robur f. fastigiata*	50
				81415/35	109		gefällt
				81415/45	110	Feldahorn, *Acer campestre 'Elsrijk'*	95
				81415/33	111	Mirabelle, *Prunus domestica ssp. Syriaca ?*	110
	Baum erhalten, Baumschutz vorsehen			81415/31	112	Manna-Esche, *Fraxinus ornus*	210
				81415/29	113	Amerik. Amberbaum, *Liqidambar styraciflua*	40

81415/27 101
Gleditschiee, *Gleditsia triacanthos*



81415/25 102
Steinesche, *Fraxinus excelsior*

81415/23 103
Hainbuche, *Carpinus betulus*

81415/21 104
Weißbirke, *Betula pendula*

81415/19 105
Roteiche, *Quercus rubra*

81415/41 106
Feldahorn , *Acer campestre 'Elsrijk'*

81415/43 107
Spitzahorn, *Acer platanoides*

81415/? 108
Säulen-Stiel-Eiche, *Quercus robur f. fastigiata*

81415/45 110
Feldahorn, Acer campestre 'Elsrijk'

81415/33 111
Mirabelle, *Prunus domestica ssp. Syriaca ?*

81415/31 112
Manna-Esche, *Fraxinus ornus*

81415/29 113
Amerik. Amberbaum, *Liqidambar styraciflua*