SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Wuppertal

FDP-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Wuppertal

Ratsgruppe Freie Wähler im Rat der Stadt Wuppertal

*Herrn Oberbürgermeister*
Uwe Schneidewind

**Gemeinsame große Anfrage**

Datum 21.02.2022

**Drucks. Nr.** **VO/0179/22**
öffentlich

| Zur Sitzung am | Gremium |
|---|---|
| **22.02.2022** | **Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg** |

## Brücke Marscheider Bach

Im Bereich der Brücke Klein Beek ist bei Sanierungsarbeiten an einem Betonbecken im Marscheider Bach die Brücke so stark beschädigt worden, dass diese abgebaut worden ist. Da auch die zweite Brücke abgerissen wurde, besteht in diesem gesamten Bereich keine Möglichkeit mehr, den Marscheider Bach zu queren.
In der Sitzung vom 16.3. 2021 wurde mit der Drucksachen Nummer VO/0348/21 die Wiederherstellung der beschädigten und danach abgerissenen Brücke im Marscheider Tal einstimmig beantragt. In diesem Zusammenhang bitten wir die Verwaltung um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie sind die Eigentumsverhältnisse oder Zuständigkeiten? Wer ist Eigentümer des Aufzuchtbeckens (oder Löschteichs?), bei dessen Sanierung die Brücke beschädigt wurde?

2. Wer hat diese Arbeiten beauftragt und wann wurden diese durchgeführt?

3. Von wem wurden diese Arbeiten durchgeführt, gibt es z.B. eine Betriebshaftpflicht?

4. Wer hat den endgültigen Abriss der Brücke verfügt und welche Kosten sind dabei angefallen?

5. Welche Maßnahmen wurden bisher getroffen, um die Wiederherstellung in die Wege zu leiten?