

Hinweis:
Durchfahrt
eingeschränkt,
Höhe = 2,50m

Abbruch
Garage
Bestand










Abbruch Turnhalle Bestand
nach Schadstoffsanierung



Bestandsgebäude EW2

Bestandsgebäude Altbau

Bestandsgebäude EW1

Flur 260

-  Grundstücksgrenze
-  Baustellenzaun
-  Straßenüberquerung Fußgänger
-  Baustellenzufahrt
-  Stellfläche Material-/ Schuttcontainer
-  Stellfläche Baucontainer, Aufenthalt, Büro, Toiletten
-  Baustellenbereich/ Baustelleneinrichtungsfläche
-  Abbruch
-  Schadstoffsanierung



Vorplanung

Gesamtsanierung GGJR Siegesstrasse
 Siegesstraße 134, 42287 Wuppertal
 Baustelleneinrichtungskonzept
 Abbruch Sporthalle und Schadstoffsanierung Phase 1
 05.05.2023
 Plannr. 301

