



Anlage 1 zum Gutachten  
 "Denkmalbereich Wuppertal-Brill/Viersal"  
 Karte mit der Darstellung des Denkmalbereiches

- Grenz des Denkmalbereiches
- Denkmal
- erhaltenswerte, den Bereich prägende Bausubstanz
- erhaltenswerte Garteneinfriedungen; hist. Mauern, Zäune
- erhaltenswerte Wegeführungen
- markanter Blickbezug
- erhaltenswerte Freizeitchen
  - erhaltene histor. Gärten-/Parkanlage
  - teilweise veränderte histor. Gartenanlage
  - Freizeitchen, z.T. gestaltet, die ebenfalls den Denkmalbereich prägen
- erhaltenswerter Wasserlauf
- prägender Barmbestand

Landschaftsverband Rheinland  
 Rm in. Amt für Denkmalspflege  
 Asten Brunnwiler  
 G. Jansen - Schmidt  
 23. Feb. 99