

1	Erforderliche Fällung von Straßenbäumen
2	Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen
3	Bereits gefällte Bäume 2006/ 07
4	Auslichtungsarbeiten
5	Kleingarten (KLG)

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Jägerhofstr. 217	1	Ahorn	1,05m	Wipfeldürre im Kronenbereich	1
Kellerstr. / Ecke Else-Lasker-Schüler-Str.	1	Kastanie	2,65m	Extremer Schrägstand, keine Standsicherheit	1
Lise-Meitner-Str. / ehem. Kasernengelände	1	Ahorn	2,31m	Wipfeldürre im Kronenbereich	1
Lise-Meitner-Str. / ehem. Kasernengelände	2	Birke	1,25m + 1,54m	Faulstellen im Stamm, Pilzbefall	1
Schwabenweg / Kleingärten	2	Esche	2,70m + 3,40m	Wurzelschäden, Pilzbefall	1
Wall 28	1	Robinie	0,80m	Wipfeldürre im Kronenbereich	1
Alt - Wolfshahn	1	Weide	1,90m	abgestorben	2
APH Neviandtstr. 87	1	Lärche	0,90m	abgestorben	2
APH Neviandtstr. 87	2	Robinie	0,85m + 0,95m	keine Standsicherheit	2
Blankstr. (Schwarzer Mann)	1	Esche	1,40m	Kronenschäden	2
Briller Straße (Böschung)	1	Ahorn	1,25m	keine Standsicherheit	2
Deweerthscher Wald	1	Ahorn (2 stämmig)	0,85m / 1,10m	zu dichter Stand zum Gebäude	2
Deweerthscher Wald	1	Esche	0,75m	zu dichter Stand zum Gebäude	2
Dorner Weg	1	Eiche	1,90m	Stammschaden, Pilzbefall	2
Ferdinand-Schrey-Str. / An den Kleingärten	2	Kirsche	0,95m + 1,05m	absterbend, über 50% Trockenanteil	2
Ferdinand-Schrey-Str. / An den Kleingärten	1	Pflaume	1,35m	absterbend	2
Gaußstr. / Oberer Griffenberg	1	Eiche	1,90m	Stammschaden, Pilzbefall	2
Hardtweg / Böschung	1	Ahorn	0,75m	abgestorben	2
Hardtweg / Böschung	2	Robinie	1,70m + 1,85m	Kronenschäden, abgestorben	2
Hochstr. / August-Bebel-Str.	2	Flügelnuss (mehrstämmig)	0,60m - 1,20m	ragt in den Verkehrsraum, keine Entwicklungsmöglichkeit	2
Jägerhofstr. / Freudenbergstr.	1	Buche (2 stämmig)	1,95m / 2,40m	Stammschaden, Pilzbefall	2
Kita Höchsten / Gerberstr.	1	Linde	1,20m	Kronenschäden	2
KSP Bandtsraße	1	Ahorn	0,95m	abgestorben	2
KSP Keplerplatz	1	Hainbuche	1,10m	Stammschaden, keine Standsicherheit	2
KSP Mainstr.	1	Ahorn (2 stämmig)	0,85m / 1,40m	Kronenschäden	2
KSP Mainstr.	1	Esche (2 stämmig)	1,05m / 1,15m	Baum droht auseinander zu brechen	2

- | | |
|---|---|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2006/ 07 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Kleingarten (KLG) |

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
KSP Mainstr.	1	Kirsche (mehrstämmig)	0,80m - 1,15m	abgestorben	2
KSP Pfalzengrafenstr. / Schreiershof	1	Birne	1,65m	abgestorben	2
KSP Pfalzengrafenstr. / Schreiershof	1	Linde	0,85m	Stammschaden, keine Standsicherheit	2
Neviantdstr	1	Hainbuche	1,05m	abgestorben	2
Obere Hardt	4	Pappel	1,55m - 2,35m	stark zurück getrocknet	2
Oberer Griffenberg gegenüber 226	1	Kirsche	1,65m	keine Standsicherheit	2
Rheinstr.	1	Ahorn	2,75m	Stammschaden, Pilzbefall	2
Rheinstr.	1	Robinie	1,60m	keine Standsicherheit	2
Ronsdorfer Str. / Aderstr.	1	Ahorn	1,30m	abgestorben	2
Ronsdorfer Str. / Aderstr.	2	Hainbuche	0,60m + 0,80m	Wurzeln beschädigen die Mauer	2
Schule Distelbeck 7	1	Ahorn	2,30m	Astausbrüche aufgrund von Fäulnis und Pilzbefall	2
Schule Helmholtzstraße	1	Ahorn (2 stämmig)	1,00m / 1,10m	Wunsch der Schule, Beschattung der ersten Etage	2
Schwesterstr. (Böschung)	1	Ahorn (2 stämmig)	1,10m / 1,20m	abgestorben	2
Schwesterstr. (Böschung)	1	Kirsche	1,10m	Kronen- und Stammschaden	2
Steinbeck gegenüber Nr. 100	1	Ahorn (2 stämmig)	0,70m / 0,70m	keine Standsicherheit, felsiger Untergrund	2
Steinbeck gegenüber Nr. 100	1	Esche	1,10m	keine Standsicherheit, felsiger Untergrund	2
Untere Hardt	1	Fichte	0,80m	stark zurück getrocknet	2
Untere Hardt	1	Hemlockstanne	1,20m	Schrägstand	2
Untere Hardt	4	Kiefer	0,85m - 1,30m	stark zurück getrocknet	2
Untere Hardt	3	Kiefer	1,15m - 1,20m	stark zurück getrocknet	2
Untere Hardt	4	Kiefer	0,90m - 1,30m	stark zurück getrocknet	2
Untere Hardt	1	Kiefer	1,80m	stark zurück getrocknet	2
Untere Hardt	3	Lärche	0,95m - 1,15m	stark zurück getrocknet	2
Untere Hardt	1	Linde	3,30m	Faulstellen im Stamm, Pilzbefall	2
Untere Hardt (Spielplatz)	2	Linde	2,05m + 2,55m	Wurzelanhebung	2
Von der Heydt Park	1	Ahorn	1,35m	abgestorben	2

1 Erforderliche Fällung von Straßenbäumen					
2 Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen					
3 Bereits gefällte Bäume 2006/ 07					
4 Auslichtungsarbeiten					
5 Kleingarten (KLG)					
Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Von der Heydt Park	1	Buche	2,10m	Pilzbefall	2
Von der Heydt Park	1	Eberesche	0,90m	keine Standsicherheit	2
Wickülertreppe	1	Birke	1,10m	abgestorben	2
Worringer Treppe	1	Pappel	3,00m	Bürgerbeschw., Wurzeln zerstör. angr. Mauer und Wegflächen	2
APH Neviandtstr. 87	1	Kirsche (mehrstämmig)	0,95m - 1,15m	starke Neigung, keine Standsicherheit	3
Hardt	1	Ahorn	2,10m	Wurzelanhebung	3
Hardtstr.	1	Kastanie	1,70m	keine Standsicherheit	3
Jägerhofstr. / Freudenberger Str.	1	Birke (mehrstämmig)	1,05m - 1,15m	abgestorben	3
KLG Hatzenbeck	1	Pappel	1,60m	abgestorben	3
KSP Pfalzengrafenstr. / Schreinershof	1	Ahorn	1,30m	Fäulnis am Stamm u. Stammfuss	3
Schule Else-Lasker-Schüler-Straße	1	Pappel	1,85m	keine Standsicherheit	3
von der Heydt Park	1	Buche	3,00m	keine Standsicherheit	3
Dorner Weg				Auslichtungsarbeiten 10% - 20%	4
Gaußstr. / Oberer Griffenberg				Auslichtungsarbeiten 10% - 15%	4
KSP Mainstr.				Auslichtungsarbeiten 20%	4
Saarstraße / Böschung				Auslichtungsarbeiten 10% - 15%	4
KLG Hatzenbeck	5	Kirsche	1,25m - 1,60m	Kronenschäden, keine Standsicherheit	5
KLG Naturfreunde	1	Eiche	1,60m	Stammschäden	5
KLG Naturfreunde	1	Esche	1,40m	Wurzeln wachsen auf das Garagendach	5
KLG vorm Eichholz	1	Ahorn	1,25m	Stammschäden	5