

1	Erforderliche Fällung von Straßenbäumen
2	Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen
3	Bereits gefällte Bäume 2006/ 07
4	Auslichtungsarbeiten
5	Kleingarten (KLG)

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Am Jagdhaus gegenüber Hnr. 37e - 37f	1	Stieleiche	2,26m	Wipfeldürre im Kronenbereich	1
Kruppstr. 80 - 82	1	Robinie	1,30m	Stockfäule, Pilzbefall	1
Navigeser Str.	1	Ahorn	2,56m	Faulstellen im Stammbereich	1
Paul - Löbe - Str. vor Hnr. 33	1	Platane	3,10m	Faulstellen im Stammbereich	1
Vogelsangstr. gegenüber Hnr. 28	2	Linde	1,40m + 1,50m	Stockfäule, Pilzbefall	1
Am Brucher Häuschen	5	Buche	1,35m - 2,85m	Kronenschäden, Stammschaden	2
Am Brucher Häuschen	1	Eiche	2,75m	starker Stammschaden	2
Grünanlage Bosch / Egenstr.	1	Pappel	2,35m	Wurzeln zerstören Garagenboden	2
Grünanlage Röttgen	1	Ahorn	1,50m	abgestorben	2
Hammerkloth / Am Deckershäuschen	1	Kirsche	1,60m	abgestorben	2
Hammerkloth / Am Deckershäuschen	1	Weide	1,05m	Pilzbefall, keine Standsicherheit	2
Hammerkloth / Am Deckershäuschen	1	Weide	2,60m	absterbend, keine Standsicherheit	2
Hammerkloth / Am Deckershäuschen	1	Weide (2 stämmig)	1,20m / 1,30m	Pilzbefall, keine Standsicherheit	2
In den Birken bei Hnr. 55	1	Linde	1,40m	keine Standsicherheit	2
In der Beek (Böschung)	2	Esche	0,85m + 1,10m	Wurzeln unterspült, Stammschaden	2
Jahnweg	1	Hainbuche	1,00m	keine Standsicherheit	2
Kaiser - Wilhelm - Hain	11	Buche	1,75m - 2,95m	Keine Standsicherheit, Pilzbefall, Kronen- und Stammschaden	2
Kaiser - Wilhelm - Hain	1	Buche	3,10m	lichte Krone, absterbend	2
Kaiser - Wilhelm - Hain	1	Hainbuche	0,75m	Überhang zum Nachbargrundstück	2
Kaiser - Wilhelm - Hain	2	Kirsche	1,10m + 1,65m	Kronenschaden	2
Kaiser - Wilhelm - Hain	1	Robinie	1,05m	Stammschaden	2
Kleisttreppe	1	Rotdorn	1,60m	abgestorben	2
Kohlstraße / Schillweg (Böschung)	1	Hainbuche	1,30m	keine Standsicherheit	2
KSP Röttgen	1	Ahorn	1,10m	keine Standsicherheit	2
KSP Röttgen	1	Erle	1,05m	Kronenschaden	2
Luhnberg	5	Weide	1,15m - 1,80m	Kronen, und Stammschaden	2

1	Erforderliche Fällung von Straßenbäumen
2	Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen
3	Bereits gefällte Bäume 2006/ 07
4	Auslichtungsarbeiten
5	Kleingarten (KLG)

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Mirker Hain	2	Ahorn	1,00m + 1,50m	einer 2 stämmig, Schrägstand zum Nachbargrundstück	2
Mirker Hain	8	Buche	1,30m - 3,00m	keine Standsicherheit, Kronen- und Stammschaden	2
Mirker Hain	1	Eiche	3,10m	Stammschaden	2
Mirker Hain	1	Esche	1,50m	Stammschaden	2
Mirker Hain	1	Hainbuche	1,10m	Stammschaden	2
Mirker Hain	1	Kirsche	1,15m	keine Standsicherheit	2
Nevigeser Straße / Bachtal	2	Erle	1,10m + 1,25m	Starke Neigung z. NachbargrundStk.	2
Nevigeser Straße / Bachtal	1	Pappel (2 stämmig)	2,05m / 2,05m	keine Standsicherheit	2
Nevigeser Straße / Bachtal	3	Weide	1,25m - 1,60m	abgestorben	2
Schule Kruppstr. 145	1	Weide	1,85m	keine Standsicherheit	2
Westfalenweg / Sterntalerweg	1	Ahorn	0,65m	Wurzeln behindern Nachbargrundstück	2
Westfalenweg / Sterntalerweg	1	Lärche	1,80m	Wurzeln behindern Nachbargrundstück	2
Am Deckershäuschen	1	Hainbuche	0,90m	keine Standsicherheit	3
Am Uellenberg	1	Hainbuche	2,20m	abgestorben	3
Florastr. gegenüber Hnr. 52	1	Ahorn	1,81m	keine Standsicherheit	3
Höhenstr. / Neuer Weg	1	Buche	2,70m	keine Standsicherheit	3
Kohlstraße / Kolbergerweg (Böschung)	1	Hainbuche	1,20m	abgestorben	3
Mirker Hain	3	Birke	0,85m - 1,20m	Kronenschäden, starker Schrägstand	3
Mirker Hain	1	Buche	2,70m	Pilzbefall im Wurzel- und Stammbereich	3
Waldanlage Am Brucher Häuschen	2	Buche	2,90m + 3,70m	keine Standsicherheit	3
Am Deckershäuschen				Auslichtungsarbeiten 15% - 20%	4
Briller Bachtal				Auslichtungsarbeiten 15% - 20%	4
KLG Hohenhagen				Auslichtungsarbeiten bis 40%	4
KLG Pfaffenhaus				Auslichtungsarbeiten bis 40%	4
KSP Röttgen				Auslichtungsarbeiten 15% - 20%	4
Mirker Hain				Auslichtungsarbeiten 15% - 20%	4

1	Erforderliche Fällung von Straßenbäumen
2	Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen
3	Bereits gefällte Bäume 2006/ 07
4	Auslichtungsarbeiten
5	Kleingarten (KLG)

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
KLG Wolfsholz-Elsternbusch				Auslichtungsarbeiten 15% - 20%	4
KLG Pfaffenhaus	4	Pappeln	1,60m - 2,50m	Kronenschäden, keine Standsicherheit	5
KLG Pfaffenhaus	2	Robinie	1,10m + 2,50m	Kronenschäden, keine Standsicherheit	5

87