

Anlage 2 zur Drucksache VO / 1509 / 03
Sanierung der Treppe Kurfürstenstraße



Foto 3: Stufenschäden am oberen Treppenlauf




Foto 4: Stufenschäden am unteren Treppenlauf