

Bezirk 6 "Oberbarmen"						
KiJu	Kinder- und Jugendwohngruppen				SCH	Schule
KLG	Kleingartenanlage	Datum: Stand 13.09.2018			TfK	Tageseinrichtung für Kinder
KSP	Kinderspielplatz	Datum: Stand 20.09.2018			ÖG	öffentliches Gebäude / GMW
SBG	Straßenbegleitgrün/ Straßenbaum	Hinweis: gelistet werden Bäume erst ab 120cm			FH/ EFH/ JFH	Ehren-/ jüd./ Friedhof
GA	Grünanlage	Stammumfang (StU) = 38cm Stamm-Durchmesser			APH	Altenpflegeheim
Abk.	Standort-Bezeichnung	Stk.	Baumart	StU (cm)	Höhe (m)	Bemerkungen/ Schadsymptom
KLG	Reppkotten	1	Linde	180	24	50% abgestorben
KLG	Reppkotten	1	Linde	200	22	Stammfäule Todholz
KLG	Reppkotten	1	Ahorn	200	22	Bruchgefahr Zwiesel, Todholz
KLG	Reppkotten	1	Birke	100	16	Fäulnis Stammschäden
KSP	Laubengang	1	Traubenkirsche	110	14-16	Schräglage / Stammschaden
KSP	Eintrachtstr. / Mühlenweg	1	Traubenkirsche	110	14-16	Schräglage
SBG	Mollenkotten 85	1	Esche	235	18	Eschen-Triebspitzensterben
GA	Müggenburg/ Am Bilten	1	Hainbuche	140	14-16	Wipfeldürre
GA	Hölkerfeld Industriegebiet	1	Kirsche	175	14-16	bruchgefährdeter Doppelstamm
SCH	Collenbuschstr. 19	1	Hainbuche	180	14-16	Wipfeldürre
SCH	Collenbuschstr. 19	1	Hainbuche	170	14-16	Wipfeldürre
SCH	Collenbuschstr. 19	1	Hainbuche	170	14-16	Wipfeldürre
SCH	Hügelstr. 8	1	Esche	220	18-20	Eschen-Triebspitzensterben
TfK	Dellbusch 290a	1	Hainbuche	80	9-11	bruchgefährdeter Doppelstamm
ÖG	Hermannstr. 23a	1	Hainbuche	210	18-20	Wipfeldürre
ÖG	Hermannstr. 23d	1	Ahorn	140+130+110	23-25	bruchgefährdeter Dreifachstamm
KSP	Allensteiner Str.	10%	Auslichtung			turnusgemäßer Gehölzrückschnitt

16 Bäume