

Druckvorlage VO / 2081 / 03 – Sanierung der Treppe Am Sonnenschein 31

Anlage 2



Foto 1 Treppenansicht



Foto 2 Ausbruchstelle mit verschobener Betonplatte im Trittstufenbereich