



Anlage 1 zum Gutachten
 "Denkmalbereich Wuppertal-Brill/Viersal"
 Karte mit der Darstellung des Denkmalbereiches

- Grenz des Denkmalbereiches
- Denkmal
- erhaltenswerte, den Bereich prägende Bausubstanz
- erhaltenswerte Garteneinfriedungen; hist. Mauern, Zäune
- erhaltenswerte Wegeführungen
- markanter Blickbezug
- erhaltenswerte Freizeitchen
 - erhaltene histor. Gärten-/Parkanlage
 - teilweise veränderte histor. Gartenanlage
 - Freizeitchen, z.T. gestaltet, die ebenfalls den Denkmalbereich prägen
- erhaltenswerter Wasserlauf
- prägender Barmbestand

Landschaftsverband Rheinland
 Rm in. Amt für Denkmalspflege
 Aachen Brühlwörter

G. Jansen - Schmidt
 23. Feb. 99